

COLLECTION JLD

FICHE PRATIQUE

Titre : AMELIORATION CONTINUE / — Les 7 gaspillages du Lean	Fiche n° JLD-_002
--	-------------------

Objectif

Comprendre les principales sources de gaspillage afin d'améliorer la performance, réduire les coûts et créer davantage de valeur pour le client.

À retenir

Les gaspillages n'apportent aucune valeur ajoutée. Les identifier est la première étape pour améliorer les processus et gagner en efficacité.

Contenu

Les 7 gaspillages du Lean :

- **Surproduction** : produire plus ou trop tôt.
- **Attentes** : temps perdus entre deux opérations.
- **Transports** : déplacements inutiles de produits ou de matériel.
- **Surtraitement** : réaliser plus que ce qui est nécessaire.
- **Stocks** : excès de matières ou de produits.
- **Mouvements** : gestes inutiles des opérateurs.
- **Défauts** : erreurs, rebuts et retouches.

Conseils terrain

Observez votre poste de travail ou votre atelier avec un regard neuf. Chaque déplacement, attente ou manipulation inutile est une opportunité d'amélioration. Les meilleures idées viennent souvent des personnes qui réalisent le travail au quotidien.

Notes

Petite remarque : aujourd'hui, on parle souvent des **8 gaspillages**. Le huitième est **le gaspillage des talents**, c'est-à-dire le fait de ne pas utiliser les compétences, les idées et l'expérience des collaborateurs.